

TÁJÉKOZTATÓ A FÖLDI ÁLLOMÁST ÜZEMELTETŐK SZÁMÁRA AZ EUTELSAT INTERFERENCIA-KEZELÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

Minden csatlakozott földi állomásüzemeltetőnek képesnek kell lennie angol nyelven kommunikálni, és követni az angol nyelvű utasításokat.

Interferencia észlelése esetén az Eutelsat CSC azonnal lépéseket tesz az alábbiak érdekében:

- Az érintett szolgáltatás helyreállítása
- Az interferencia azonosítása és lokalizálása
- Az interferencia megszüntetése

1. Az érintett vivőhullám(ok) helyreállítása a folyamatos szolgáltatás érdekében:

- A vivőhullám átviteli teljesítményének növelése
- A szolgáltatás áthelyezése más részbe, ha lehetséges
- Egyéb (pl. az erősítési tényező lépéseinek beállítása)

2. Az interferencia azonosítása, lokalizálása és megszüntetése:

- Adókereső rendszerrel (TLS) végzett mérések végrehajtása az interferencia forrásának azonosítása érdekében
- A gyaníthatóan interferenciát keltő földi állomás(ok) keresése és kapcsolatfelvétel az érintett üzemeltetőkkel a problémák azonosítása és izolálása érdekében
- A hibás berendezés kiiktatása

3. Mit lehet tenni az interferencia-problémák elkerülése és gyors megoldása érdekében:

- Mindig szigorú ragaszkodás az Eutelsat csatlakozási és rendszerfegyelmi eljárásaihoz
- A földi állomás berendezéseinek rendszeres ellenőrzése és megfelelő működésének biztosítása
- Kérésre segítségnyújtás az Eutelsat CSC-nek az interferenciával kapcsolatos minden tevékenységben

**A CSC ÁLTAL ADOTT MINDEN UTASÍTÁST AZONNAL VÉGRE KELL HAJTANI.
MINDEN FORMÁLIS KÉRÉSNEK MEGFELELŐ FIGYELMET KELL SZENTELNI (pl. SOPN – Rendszerüzemeltetési utasítás, interferencia utasítás stb.).
A CSC ÁLTAL AZ ÁTVITEL MEGSZÜNTETÉSE ÉRDEKÉBEN KIADOTT MINDEN UTASÍTÁST AZONNAL, VITA NÉLKÜL VÉGRE KELL HAJTANI.**

Eutelsat CSC, Franciaország – Elérhetőségek:

Tel.: +33 1 45 57 06 66
E-mail: csc@eutelsat.fr

Fax: +33 1 45 75 07 07
Web: <http://www.eutelsat.com>